

**VISTO:**

Las actuaciones obrantes en el Expediente Letra "S" - N° 311986/4 - Fichero N° 80 (T.1); que tuviera entrada en este Concejo Municipal bajo el N° 10275-1; y

**CONSIDERANDO:**

Que la Municipalidad de Rafaela continúa con el plan de modernización de la flota de rodados y maquinarias.

Que atento al monto de la inversión a efectuarse, es necesario convocar a licitación pública para la realización de dichas compras.

Que la Municipalidad de Rafaela registra antecedentes en los últimos años sobre procesos licitatorios que se declararon fracasados o desiertos por falta de presentación de ofertas o el no cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Que se citan a modo de ejemplos, casos de los últimos dos años, en los cuales si bien quedo habilitada la compra directa, según se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos previstos por el artículo 11.º de la Ley Provincial N° 2.756 "Orgánica de Municipalidad", y por el artículo 48.º inciso b) del Decreto Ordenanza N° 3.090, Cuando hubiesen fracasado dos licitaciones para la misma contratación, siempre que el contrato directo se ajuste a las condiciones establecidas en el pliego de la licitación, no se han podido concretar, ya que al momento de poder hacer efectiva la compra, los proveedores manifestaron no contar con las unidades/máquinarias en stock que cumplan con los requerimientos técnicos exigidos en cada caso.

Que por Decreto N° 51.663 se llamó a Licitación Pública para la adquisición de un vehículo tipo pick up, modelo año 2016 a 2018 para ser destinado al Dpto de Espacios Verdes, que en el acto de apertura de sobres llevado a cabo en fecha 18/05/2021 no se recibieron ofertas, quedando desierto el llamado según Decreto N° 51.845.

Que por Decreto N° 52.091 se llamó a Licitación Pública para la adquisición de un camión frontal cero km nuevo y con motor cero km de última serie de fabricación año 2021 para la Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte, siendo que en el acto de apertura de sobres en fecha 31/08/2021 no se recibieron ofertas, declarándose desierta y volviéndose a llamar por segunda vez, por Decreto N° 53.035 en fecha 16/03/2022, quedando desierto nuevamente según Decreto N° 53.357 en fecha 11/05/2022, habilitándose la compra directa según lo dispuesto en el artículo 48.º inciso b) del Decreto Ordenanza N° 3.090.

Que por Decreto N° 52.182 se llamó a Licitación Pública para la adquisición de una pala retroexcavadora cero kilómetro última serie de fabricación año 2021, que en el acto de apertura de sobres en fecha 16/09/2021 se recibieron 5 ofertas de las cuales

ninguna cumplía con las especificaciones técnicas, por lo que se declara fracasada y se vuelve a llamar por segunda vez según Decreto N° 52.607 en fecha 30/11/2021; quedando fracasada nuevamente, por Decreto N° 53.679 en fecha 11/08/2022, habilitándose la compra directa según lo dispuesto en el artículo 48.º inciso b) del Decreto Ordenanza N° 3.090, no pudiendo concretarse la misma, ya que los proveedores informaron la falta de stock que cumplan con los requerimientos solicitados en los pliegos, por tratarse de equipos importados que actualmente no ingresan al país, no encontrándose disponibles en el mercado, por lo que se motivó a la modificación del Artículo 2.º de la Ordenanza 5.216 desafectando a la “Pala retroexcavadora 0km” del gasto.

Que por Decreto N° 52.432 se llamó a Licitación Pública para la Adquisición de un Compactador Vibratorio combinado nuevo última serie de fabricación año 2021, que en el acto de apertura de sobres llevado a cabo en fecha 12/11/2021 no se recibieron ofertas, declarándose desierta y volviéndose a llamar por segunda vez según Decreto N° 53.181 en fecha 21/04/2022, quedando fracasado por Decreto N° 53.593 en fecha 14/07/2022 habilitándose la compra directa según el Artículo 48.º inciso b) del Decreto Ordenanza N° 3.090.

Que por Decreto N° 52.430 se llamó a Licitación Pública para la adquisición de un camión frontal chasis solo nuevo cero km de última serie de fabricación año 2021 para ser destinado a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que en el acto de apertura en fecha 17/11/2021 no se recibieron ofertas, declarándose desierta y volviéndose a llamar por segunda vez según Decreto N° 52.941 en fecha 25/02/2022, quedando desierto el llamado por Decreto N° 53.356 en fecha 11/05/2022, habilitándose la compra directa según el artículo 48.º inciso b) del Decreto Ordenanza N° 3.090. Sin embargo, el proceso de compra directa no se ha podido concretar, ya que los proveedores manifestaron no contar con unidades disponibles que cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. Por lo que se solicitó al Concejo Municipal la autorización para la compra directa del camión para montar la motohormigonera, con los requerimientos técnicos mínimos informados por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, quedando aprobada en fecha 15/09/2022 por Ordenanza N° 5.408.

Que por Decreto N° 53.983, se llamó a Licitación Pública para la Adquisición de dos camionetas tipo pick up, que en el acto de apertura de sobres llevado a cabo en fecha 30/11/2022 no se recibieron ofertas, declarándose desierta y volviéndose a llamar por segunda vez bajo el procedimiento alternativo previsto en el artículo 14.º Bis de la Ordenanza N° 2.026 según Decreto N° 54.305, con fecha de apertura de la propuesta el 01/02/2023, quedando desierto nuevamente.

Que por Decreto N° 54.050 se llamó a Licitación Pública para la adquisición de un vehículo tipo pick up, modelo año 2014 a 2021 para ser destinado al Dpto de Espacios Verdes dependiente de la Secretaría de Ambiente y Movilidad, que en el acto de apertura de sobres llevado a cabo en fecha 14/12/2022, se recibió una oferta, la cual no resultó conveniente a los intereses municipales, de acuerdo a lo establecido en Art. 35.º de la Ordenanza N° 2.026., por lo que se declaró Fracasado dicho llamado.

Que, en todos los casos citados anteriormente, queda en evidencia el tiempo que transcurre desde el primer llamado a licitación hasta la habilitación de la compra directa, según lo previsto por el artículo 11.º de la Ley Provincial N° 2.756 “Orgánica de Municipalidad”, y por el artículo 48.º inciso b) del Decreto Ordenanza N° 3.090, con las consecuencias de los cambios de precios y la falta de stock de las unidades al momento de poder concretar la adquisición de la unidad.

Que a su vez los proveedores manifiestan la falta de disponibilidad de rodados y maquinarias, la imposibilidad de mantener los precios, el desabastecimiento y la falta de ingreso de chasis al país, dado que la mayoría son importados.

Que en determinados casos las listas de precios han pasado de tomar como equivalencia la cotización de Dólar Oficial, a dólar MEP, implicando un aumento importante, sumado a que en algunos casos todas las semanas hay variaciones en las mismas.

Que dados los antecedentes mencionados anteriormente en donde se declararon fracasados o desiertos los llamados a licitación, la situación inflacionaria del país, la falta de stock y disponibilidad de unidades, la negativa de los proveedores en participar de las licitaciones, la Secretaría de Hacienda y Finanzas sugiere solicitar al Concejo Municipal la autorización correspondiente para la compra directa de maquinarias y rodados.

Que el plan de modernización de la flota de rodados y maquinarias enunciado en el primer párrafo, podrá sufrir modificaciones de acuerdo a la disponibilidad en el mercado de las unidades a adquirir a los fines de no demorar las compras.

Que también podrá analizarse para cada caso, la necesidad y disponibilidad de rodados nuevos o usados.

Por todo ello, el **CONCEJO MUNICIPAL DE RAFAELA** sanciona la siguiente:

### **ORDENANZA**

**Art. 1.º)** Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, por el término de un (1) año a partir de la sanción de la presente ordenanza, a la compra directa de maquinarias y rodados, para continuar con el plan de modernización de flota de la Municipalidad de Rafaela, supeditada a la aprobación de la comisión creada en el Art. 8.º) de la presente.

**Art. 2.º)** Defínase flota a los rodados que se encuentran enumerados en el Anexo I de la presente.

**Art. 3.º)** Las contrataciones directas autorizadas en el artículo precedente, se realizarán mediante concurso de precio, a fin de permitir la mayor concurrencia de oferentes y garantizar la transparencia del proceso.

**Art. 4.º)** A los fines de facilitar la más amplia participación posible de oferentes, facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a convocar a los mismos mediante su notificación en forma personal y/o electrónica, fijando en cada caso las condiciones mínimas que regirán la contratación; así como también el día y hora para la apertura de las ofertas que se presenten, las que se incluirán, en la página web oficial del Municipio en sector destacado. Dicha notificación, cualquiera fuera el medio empleado, deberá hacerse con una anticipación mínima de cinco (5) días hábiles a la fecha prevista para la apertura de las ofertas.

**Art. 5.º)** El Concejo Municipal será notificado anticipadamente de los procesos e invitado a participar en los días y hora establecidos para la apertura de las ofertas recepcionadas.

**Art. 6.º)** La adquisición llevada a cabo conforme a lo dispuesto en el Art 1º), deberá ser informada al Concejo Municipal en un plazo no mayor a 30 (treinta) días de la concreción de la compra.

**Art. 7.º)** Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar las adecuaciones de Partidas Presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al Art. 1.º) de la presente exceptuando las limitaciones impuestas por el artículo 6.º) de la Ordenanza Municipal N° 5.449 con la obligación de notificar al Concejo Municipal tales adecuaciones.

**Art. 8.º)** Crease una Comisión de aprobación y seguimiento a fin de cumplimentar con la presente Ordenanza, integrada por un representante del Departamento Ejecutivo, dos representantes del Concejo Municipal, uno por el oficialismo y uno por la oposición, y un representante del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales.

**Art. 9.º)** Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación. Regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones del  
**CONCEJO MUNICIPAL de**  
**RAFAELA**, a los treinta días del  
mes de marzo del año dos mil  
veintitrés \_\_\_\_\_



FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. ACOSTA  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN							ESTADO
Nº INTERNO	TIPO DE UNIDAD	Platote	Modelo	DESTINO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	
568	MOTOCICLETA HONDA 125 C.C. TITAN	205CLM	2004	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	En reparación en corral: sin amortiguador trasero izquierdo, sin aire sin calibración, sin desempañador, escobilla trasera, motor del limpiaparabrisas no funciona, se cae la diapa,	
632	PICK UP FORO RANGER	F88886		SEC. DE GOBIERNO Y	en reparación	manijas quebradas, vidrio de conductor leanta a la mitad, óptica trasera quebrada,	
636	MOTOCICLETA HONDA XR 125 CC	013CQI	2005	SEC. DE GOBIERNO Y	fuera de servicio	no esta en funcionamiento, guardada en depósito	
677	AUTOMOVIL GOL 1.9 SD AÑO 2005	FM4888		SEC. DE GOBIERNO Y	fuera de servicio	no se regula el asiento, no se puede correr el asiento, los paneles de las puertas están sueltos, fallan las manijas, un vidrio roto, traba del capot no funciona, sin limpiaparabrisas, ni aire ni calefacción, las puertas no poseen trabas.	
757	PICK UP FORO RANGER CS 4x2/2010	1R8309		SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	no tiene aire acondicionado, no funciona el desempañador, no funcionan las trabas de las puertas, los cinturones son cortos, escobillas limpiaparabrisas resacas, el motor del limpiaparabrisas funciona en una sola velocidad, asiento del conductor vendido, sapizado roto	
762	MOTOCICLETA YAMAHA AÑO 2010	8166GF	2010	SEC. DE GOBIERNO Y	fuera de servicio	parada, guardada en depósito	
793	MOTOCICLETA YAMAHA AÑO 2010	8176GF	2010	SEC. DE GOBIERNO Y	fuera de servicio	parada, guardada en depósito	
857	RENAULT KANGOO CONFORT 1.6	UA208	2010	SEC. DE GOBIERNO Y	reparada, en servicio	se	
860	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 AÑO 2012	344UV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y	se cesó a Servicios públicos	recambio de cubiertas, sin bochita	
861	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 AÑO 2012	345UV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y	se cesó a Servicios públicos	no posee balizas	
862	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 AÑO 2012	346UV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y	se cesó a Servicios públicos	recambio de cubiertas	
863	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 AÑO 2012	347UV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y	se cesó a Servicios públicos	no posee balizas	
864	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 AÑO 2012	349UV		SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	no posee balizas, embague no funciona, tiene encendido pero no funciona porque no tiene batería	
938	MOTOCICLETA HONDA XR 125 L	064WU	2012	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	guñas traseros opacos, deficiencia frenos traseros	
939	MOTOCICLETA HONDA XR 125 L	065WU	2012	SEC. DE GOBIERNO Y	fuera de servicio	fundida, está en depósito	
964	MOTOCICLETA HONDA XR 125 L	875KMZ	2014	SEC. DE GOBIERNO Y	rectificando	perilla guñe no anda	
965	MOTOCICLETA HONDA XR 125 L	876KMZ	2014	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	recambio de cubiertas	
982	MOTOCICLETA HONDA CB1	836 KVM	2014	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	no posee balizas	
983	MOTOCICLETA HONDA CB1	837 KVM	2014	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	no posee balizas	
996	MOTOCICLETA HONDA CB1	192DL	2015	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	no posee balizas	
11366	PICK UP FORO NUEVA RANGER DC 4x2 XL 2.2L	AA7ZY	2016	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	no funciona el micrófono de la base de comunicación, fallan las balizas, paraguape trasero roto	
11414	MOTOCICLETA HONDA XR 150 L	799LWX	2012	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio		
13077	PICK UP FORO RANGER DC 4x2 XL 3.2 L D	AD44ZP	2019	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	falta balizar, chocada guardabarras derecho	
13561	MOTOCICLETA HONDA XR 150 L	A10G6F	2018	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio		
13562	MOTOCICLETA HONDA XR 150 L	A10G6H	2018	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio		

SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION							ESTADO
Nº INTERNO	TIPO DE UNIDAD	Patente	Modelo	DESTINO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
568	MOTOCICLETA HONDA 125 C.TITAN	206CLM	2004	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio			
632	PICK UP FORD RANGER	FB8896		SEC. DE GOBIERNO Y en reparación		En reparación en corralón; sin amortiguador trasero izquierdo, sin aire, sin calefacción, escobillas resaca, motor del limpia parabrisas no funciona, se cae la chapa.	
636	MOTOCICLETA HONDA NXR 125 CC	013CQI	2005	SEC. DE GOBIERNO Y fuera de servicio		manijas quebradas, vidrio de conductor levanta a la mitad, óptica trasera quebrada.	
677	AUTOMOVIL GOL 1.9 SD AÑO 2006	FWA898		SEC. DE GOBIERNO Y fuera de servicio		no está en funcionamiento, guardada en depósito no se regula el asiento, no se puede correr el asiento, los paneles de las puertas están sueltos, fallan las manijas, un vidrio roto, traba del capot no funciona, sin limpia parabrisas, ni aire ni calefacción.	
757	PICK UP FORD RANGER CS 4x2/2010	FR309	2010	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio		las puertas no poseen trabas. no tiene aire acondicionado, no funciona el desempañador, no funcionan las trabas de las puertas, los cinturones son cortos, escobillas limpia parabrisas resaca, el motor del limpia parabrisas funciona en una sola velocidad, asiento del conductor vendido, tapizado roto	
762	MOTOCICLETA YAMAHA AÑO 2010	816GGF	2010	SEC. DE GOBIERNO Y fuera de servicio		parada, guardada en depósito	
763	MOTOCICLETA YAMAHA AÑO 2010	817GGF	2010	SEC. DE GOBIERNO Y fuera de servicio		parada, guardada en depósito	
837	RENAULT KANGOO CONFORT 1.5	LA208	2010	SEC. DE GOBIERNO Y reparación, en servicio		se	
860	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125, AÑO 2012	344IV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y se cedió a Servicios públicos		re cambio de cubiertas, sin bozina	
861	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125, AÑO 2012	345IV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y se hizo service		no posee balizas	
862	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125, AÑO 2012	346IV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y se cedió a Servicios públicos		re cambio de cubiertas	
863	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125, AÑO 2012	347IV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y se hizo service		no posee balizas	
864	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125, AÑO 2012	348IV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio		no posee balizas, embrague no funciona, tiene encendido pero no funciona porque no tiene batería	
938	MOTOCICLETA HONDA XR 125 L	064WJU	2012	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio		no tiene batería	
939	MOTOCICLETA HONDA XR 125 L	065WJU	2012	SEC. DE GOBIERNO Y fuera de servicio		guñes traseros opacos, deficiencia frenos traseros	
964	MOTOCICLETA HONDA XR 125 L	875KXZ	2014	SEC. DE GOBIERNO Y rectificando		fundida, está en depósito	
965	MOTOCICLETA HONDA XR 125 L	876KXZ	2014	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio		perilla guñe no anda	
982	MOTOCICLETA HONDA CB1	836KWM	2014	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio		re cambio de cubiertas	
983	MOTOCICLETA HONDA CB1	837KWM	2014	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio		no posee balizas	
996	MOTOCICLETA HONDA CB1	129LDL	2015	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio		no posee balizas	
11366	PICK UP FORD NUEVA RANGER DC 4x2 XL 2.2L	AA717W	2016	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio		no funciona el micrófono de la base de comunicación, fallan las balizas, parapeque trasero roto	
11414	MOTOCICLETA HONDA XR 150 L	735LWX	2012	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio			
13077	PICK UP FORD RANGER DC 4x2 XLS 3.2 L D	AD447DP	2019	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio		falta balizar, chocada guardabarro derecho	
13561	MOTOCICLETA HONDA XR 150 L	AD075EF	2018	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio			
13562	MOTOCICLETA HONDA XR 150 L	AD075EH	2018	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio			

PREVENCIÓN EN SEGURIDAD							
Nº INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	DESTINO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
11164	HONDA XR 150 L	A006VIG	2016	G.U.R	EN SERVICIO		BUENO, EN USO
11165	HONDA XR 150 L	A006VIF	2015	G.U.R	EN SERVICIO		BUENO, EN USO
12187	HONDA XR 150 L	A055MEX	2017	G.U.R	EN SERVICIO		BUENO, EN USO
12188	HONDA XR 150 L	A055MEY	2017	G.U.R	EN SERVICIO		BUENO, EN USO
12441	HONDA XR 150 L	A080LWC	2018	G.U.R	EN SERVICIO		REGULAR, EN USO
12442	HONDA XR 150 L	A080LWD	2018	G.U.R	EN SERVICIO		REGULAR, EN USO
13212	HONDA XR 150 L	A101CSG	2019	G.U.R	EN SERVICIO		REGULAR, EN USO
13213	HONDA XR 150 L	A101CBH	2019	G.U.R	EN SERVICIO		REGULAR, EN USO
13214	HONDA XR 150 L	A101CBI	2019	G.U.R	ACTUALMENTE EN TALLER, PRÓXIMO A RETIRO		REGULAR
15267	HONDA XR 150 L	A 139 YBO	2021	G.U.R	EN SERVICIO		BUENO, EN USO
15268	HONDA XR 150 L	A 139 YRQ	2021	G.U.R	EN SERVICIO		BUENO, EN USO
15269	HONDA XR 150 L	A 139 YBU	2021	G.U.R	EN SERVICIO		BUENO, EN USO
15270	HONDA XR 150 L	A 139 YBN	2021	G.U.R	EN SERVICIO		BUENO, EN USO
835	PICK/UP SAVEIRO 1.6	KFC179	2011	G.U.R	Actualmente en taller	sistema de baliza y sirena no funciona. Problema en la caja de cambios	CORRALON MUNICIPAL
897	PICK/UP SAVEIRO 1.6	MMW961	2013	G.U.R	EN SERVICIO	Revisión freno de mano. En espera turno Juanito sistema baliza y sirena y revisión aire	BUENO, EN USO
615	FORD RANGER 4X2	EXT780	2005	G.U.R	EN SERVICIO	Falta baliza y sirena, problemas en barra estabilizadora, pierde hidráulico	REGULAR, no se esta utilizando
903	FORD RANGER 4X4	MTL078	2013	G.U.R	FUERA DE SERVICIO	Problemas eléctricos o en motor. Si no se puede utilizar se lo dará de baja o para otra secretaría.	FUERA DE SERVICIO
11163	FIAT STRADA 1.4	AA184HP	2016	G.U.R	EN SERVICIO		BUENO, EN USO
12490	FIAT STRADA 1.4	AD031MX	2018	G.U.R	EN SERVICIO	En corralón	BUENO, EN USO
12491	FIAT STRADA 1.4	AD031MY	2018	G.U.R	EN SERVICIO	En espera turno Juanito sistema baliza y sirena	BUENO, EN USO
11357	FORD RANGER 4X2	AA717IV	2016	G.U.R	EN SERVICIO	sin baliza y sirena	BUENO, EN USO

PREVENCIÓN EN SEGURIDAD							
Nº INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	DESTINO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
15385	CRONOS DRIVE 1,3 MT	AE 963 YI	2021	G.U.R	EN SERVICIO	por la ubicación se fundió la sirena del móvil	BUENO, EN USO
15386	CRONOS DRIVE 1,3 MT	AE 963 YI	2021	G.U.R	EN SERVICIO		BUENO, EN USO
13076	FORD RANGER 4X2	AD447DR	2019	G.U.R	EN SERVICIO	se encuentra del chapisca Zapata por siniestro	BUENO, EN USO
14081	CHEVROLET S10 LZ	AA 816 KE	2016	Prot. CIVIL	EN SERVICIO		BUENO, EN USO
760	YAMAHA XTZ 125	818 GGF	2010	Prot. CIVIL	EN SERVICIO		BUENO, EN USO
637	HONDA NXR 125	014COI	2005	Prot. CIVIL	EN SERVICIO	Sujeto a APRAD (Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales) posiblemente en el corto plazo no tengamos este rodado	BUENO, EN USO
15333	DODGE JOURNEY	KTE 580	2012	Observatorio	EN SERVICIO	Se dará de baja y se pasará a otra secretaria cuando se compre un usado	BUENO, EN USO
759	VW GOL	JAG 693	2010	Prev. Ciudadana	EN SERVICIO		Problemas de mecánica en general, en uso

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
Nº INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	DESTINO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
427	Camioneta Renault Rodéo	BXG253	1998	DIRECCIÓN ELECTROTÉCNIA	Parado	Cable de acero de apertura de capot cortado Puerta derecha no abre Puerta izquierda no abre desde adentro Puerta izquierda no sube la ventanilla Freno de mano no funciona La dirección hace ruido al girar el volante Caja de cambio entran con dificultad y ruido Embrague no funciona Ver luces y controlar frenos Pérdida de líquido refrigerante Acierto lado acompañante suelto Caño de escape suelto Reacondicionar chata Faros delanteros rotos Faros de luz de giro y balizas rotos. Frena una sola rueda delantera derecha Frecuente necesidad de reponer líquido de freno Volante suelto Piso de cabina picado Puerta y lateral lado acompañante chocados Levanta vidrios rotos. Traba de puertas rotas. Puerta de caja doblada, abolida Falta parilla delantera motor Paragolpe delantero doblado. Motor y escobillas de limpia parabrizas rotos Tapizado de acientos rotos Escobillas de limpia parabrizas rotas No tiene luces de tablero Puertas cierran con dificultad Luces de balizas de techos rotas No tiene tanque de agua para lavar manos Aceite para el tanque de agua de motor Bomba de agua (zorrino) limpia parabrizas no funciona Balizas de camión no funcionan Luz baja y alta lado acompañante no funcionan Gancho de grúa, traba de seguridad rota Chasis cruzado (chata) Tapa de chata para reparar	Regular
753	Camioneta Ford F100	ASS240	1996	DIRECCIÓN ELECTROTÉCNIA	Parado	Bomba de agua (zorrino) limpia parabrizas no funciona Balizas de camión no funcionan Luz baja y alta lado acompañante no funcionan Gancho de grúa, traba de seguridad rota Chasis cruzado (chata) Tapa de chata para reparar	Regular
813	Camión Volkswagen con grúa	JR8633	2010	DIRECCIÓN ELECTROTÉCNIA	En servicio		Regular

				Parado	<p>Cambiar cinturones de seguridad</p> <p>Freno tarda en bloquear</p> <p>Sistema neumático deficiente</p> <p>No tiene balizas de techo</p> <p>No tiene alarma y luces de retroceso</p> <p>Guñes delanteros y traseros rotos</p> <p>SopORTE de luces de de retroceso desalineado</p> <p>No tiene espejo retrovisor interno (cabina)</p> <p>No funciona bocina</p> <p>No funciona freno de mano</p> <p>No funciona marcador de combustible</p> <p>No funciona velocímetro</p> <p>No funciona reloj</p> <p>No funciona ventilador frío calor de aire</p> <p>Cambiar sapito limpia parabrisas</p> <p>Cambiar escobillas limpia parabrisas</p> <p>Reemplazar cinturones de seguridad</p> <p>Falta alfombra apoya pies lado conductor</p> <p>Cambiar barretitos de goma traseros</p> <p>Canilla de tanque de agua para lavado de manos rota</p> <p>Paragolpe trasero roto</p> <p>Tren delantero hace ruido al girar hacia ambos lados</p> <p>Cambiar vigia de motor</p> <p>Reemplazar motor de hidroelevador</p> <p>Fabrticar sobrechasis nuevo para montar sobre el existente defectuoso</p> <p>Mínimo de controles superiores de barquilla deteriorados</p> <p>Señalética dañada</p> <p>Desgaste en pernos de articulación, mecanismo piñón-corona, cadena de nivelación de barquilla y superficies de deslizamiento de estabilizadores</p> <p>Placas de bastidor de fijación de estabilizadores no son originales</p> <p>Juego axial en pernos de articulación de los vástagos de los cilindros hidráulicos</p> <p>Tanque de aceite hidráulico no tiene tapa</p> <p>Falta protector delantero de la articulación del primer y segundo brazo</p> <p>No posee indicador de aceite de burbuja</p> <p>Faltan luces, equipamientos e indicadores de seguridad</p>	Regular
574	Camión Mitsubishi Canter con hidroelevador	BV367	1996	DIRECCIÓN ELECTROTÉCNIA		

942	Camión Iveco Tector Attack con hidroelevador	NIZ593	2013	DIRECCIÓN ELECTROTÉCNIA	En servicio	Faltan guardabarros Hidroelevador con pérdida de aceite en mangueras Tapizado de asientos rotos Parabrizas rajado	Bueno
12842	Camión Iveco Tector Attack con grúa	AD397KP	2019	DIRECCIÓN ELECTROTÉCNIA	En servicio	Falta una luz baja Faltan luces de tablero Falta engrasar puntos articulados Falta alarma de retroceso Aire acondicionado no enfría Traba puerta de techo rota Paragolpes y estribos rajados Plásticos de asientos rotos	Bueno
263	Camión Ford 14000 con grúa	SHS818	1994	DIRECCIÓN ELECTROTÉCNIA	En servicio	No tiene chata metálica ni cajones para herramientas Balizas de techo rotas Pérdida de aceite en componentes hidráulicos de grúa No funcionan luces de indicadores de tablero Escobillas y motor de limpia parabrizas se rompen con frecuencia Filtra agua por techo de cabina No levantan ventanillas Puertas cierran con dificultad Piso de cabina deteriorado Paragolpes rotos Ópticas rotas Luces en general en mal estado Asientos rotos Falta tapa de caja de fusibles Cinturones de seguridad rotos Depósito de agua de motor roto	Regular
						Bomba de agua (zorrino) limpia parabrizas no funciona Chata y puertas laterales de chata camión en mal estado Faltan comandos de grúa lado acompañante Soporte de espejo roto Sistema de ventilación / calefacción / desempañador no funciona Acelerador atado con alambre Indicadores del tablero no funcionan Muchos gases de combustión Sistema neumático deficiente	

							Radio rota	
							Revisar palaneta trasera (soporte carga de columnas roto)	
13074	Camioneta Ford Ranger	AD447DQ	2019	DIRECCION ELECTROTÉCNIA	En servicio			Bueno
704	Ford Courier	DAK 571	1999	DIRECCION DE INSPECCIONES	Fuera de Servicio	En Taller para Reparaciones Varias		Maló
688	Fiat Strada Trekking	GEJ 890	2007	DIRECCION DE INSPECCIONES	En servicio	Con mucha frecuencia en taller		Regular
30	Retro Orugas Tortonone			DESAGÜES	Fuera de Servicio	Para desguace		
45	Retro Tortonone			DESAGÜES	Fuera de Servicio	No es útil para el area		Muy Malo
240	Camioneta			DESAGÜES	Subsec. de Servicios Públicos y Transp.			
359	Camion Iveco	BHF953		DESAGÜES	En Servicio	Traslada maq. De orugas		Regular
431	Retro Massey	AK130	1996	DESAGÜES	Fuera de Servicio			Maló
607	Camioneta Courier	CHH709	1998	DESAGÜES	Fuera de Servicio	No arranca		Maló
621	Camion Ford 14000	EXT808	2008	DESAGÜES				Regular
651	Camion Ford 14000	FIE513	2008	DESAGÜES				Regular
662	Retro Jcb	BCE37		DESAGÜES	Fuera de Servicio	No arranca		Regular
991	Retro Himk	CVV23	2017	DESAGÜES	Fuera de Servicio			
11434	Retro Orugas Hyundai	DC880	2018	DESAGÜES	En Servicio	Reparacion motor		Muy Bueno

Nº INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	DESTINO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
5	TRACTOR HAT 780		1970	PAVIMENTO	EN FUNCIONAMIENTO	PARADO POR SEM - freno menos de lo normal, el chofer dice que los frenos que tiene son suficiente para la velocidad a la que anda y la carga que lleva.	REGULAR
6	TRACTOR HAT 60 R		1969	ASFALTO	EN FUNCIONAMIENTO	No tiene alarma de retroceso y se le quemaron las balizas, esta a la espera de turno para arreglo.	REGULAR
8	CARGADORA FRONTAL KILIA		1981	PLANTA	EN REPARACION	CONVERTIDOR Y TURBINA ROTOS, AJUSTE DE GRAMPAS DE SUCCION MOTOR, REPARACION SISTEMA DE FRENOS	REGULAR
26	COLECTIVO			PLANTA	EN REPARACION	CONVERTIDO A CAMION - USO INTERNO EXCLUSIVO	BUENO
31	TRACTOR HAT 60 R		1969		EN REPARACION	MÍNIMO TRES AÑOS EN TALLERES	MALO
36	PICK UP DODGE D100	S455041	1981	CORDON CINETA	EN FUNCIONAMIENTO	FALTA ALARMA DE RETROCESO, BALIZAS DIRECCION, NO SE CONSIGUIEREN REPUESTOS	REGULAR
88	NIVELADORA DE ARRASTRE MELGA		1975	CAMINOS	EN DESUSO	FALTA DE CHOHER Y TRACTOR PARA USARLA	MALO
133	ACOPILADO 2 EIRS		1980	PAYMENTO	EN FUNCIONAMIENTO	PARADO POR SEM - FALTA ALARMA DE RETROCESO, BANDAS REFLECTIVAS, LUCES, ETC (TRABO POR UNIDAD S)	REGULAR
143	TRACTOR HAT 60 R		1960	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO	FALLAS ESPORÁDICAS EN LUCES	REGULAR
145	PICK UP PEUGEOT 504	TIN 773	1995	CAMINOS	EN REPARACION	TALLERES	MALO
146	NIVELADORA DE ARRASTRE MELGA		1975	CAMINOS	EN DESUSO	FALTA DE CHOHER Y TRACTOR PARA USARLA	REGULAR
159	CASILLA RODANTE			ADOCUINADO	EN FUNCIONAMIENTO	FALTA ACONDICIONAMIENTO GENERAL (CHAPA, PINTURA, ETC)	REGULAR
192	MOTONIVELADORA DRWICO		1972	CAMINOS	EN REPARACION	FALLAS ELÉCTRICAS, DIRECCION, CHAPA, ETC	REGULAR
195	TRACTOR HAT 60 R		1969	CAMINOS	EN REPARACION	PARADO EN OBRADOR	MALO
199	CAMION DODGE 400 HIROELEVADOR C/PLANCHADA	YTG 098	1968	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO	FALLAS ELÉCTRICAS, DIRECCION, CHAPA, ETC	REGULAR
207	CAMION DODGE DP 800 VOLCADOR	VZB 206	1980	PAYMENTO	EN FUNCIONAMIENTO	PARADO POR SEM - PROBLEMA DE LUCES Y CHAPA	REGULAR
218	CASILLA RODANTE			ADOCUINADO	EN FUNCIONAMIENTO	PONER EN CONDICIONES (ARREGLOS, PINTURA, ETC)	MALO
219	CASILLA RODANTE			ADOCUINADO	EN FUNCIONAMIENTO	PONER EN CONDICIONES (ARREGLOS, PINTURA, ETC)	MALO
228	ACOPILADO TANQUE DE AGUA INCO		1986	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO	PIERDE AGUA	REGULAR
257	TRACTOR HAT 60R		1965	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		REGULAR
258	TRACTOR HAT 780		1970	ASFALTO	EN REPARACION	PARADO POR SEM - FALTA ALARMA DE RETROCESO Y LUCES	REGULAR
265	ACOPILADO CON RAMPLA Y BAR. (ZANUADORA)		1980	ADOCUINADO	EN REPARACION		REGULAR
288	ACOPILADO DE ARRASTRE UN EF			CORDON CINETA	EN FUNCIONAMIENTO	PARADO POR SEM - PROBLEMA DE LUCES Y EN LAS MASAS DE LAS RUEDAS	REGULAR
357	SEMIREMOLQUE MIXER 9 M <sup>3</sup> IGS C/ MOT	BN 351	1997	PLANTA	DADO DE BAA		
358	SEMIREMOLQUE MIXER 9 M <sup>3</sup> IGS C/ MOT	BN 350	1997	PLANTA	PARA REPARAR	SIN TAMBOR	MALO
360	MIXER SEMI EUROCARGO TURBO TRACCION HAT VECO	BHF 954	1997	PLANTA	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
410	ACOPILADO TANQUE		1998	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
431	PALA FRONTAL C/ RET. MASSEY FERGUSON	AK130	1998	ADOCUINADO	EN REPARACION	PROBLEMA DE RENOS	REGULAR
454	CAMION FORD CARGO 1722 MIXER (7 m <sup>3</sup> )	CHZ 128	1998	PLANTA	EN REPARACION	VTI, MARCÓ CHASIS CORROIDO, AMORTIGUACION FLOJA, PLÁSTICOS DE CABINA FLOJOS, EN MOTOR AUXILIAR, PERIODOS DE HIDRAULICOS Y ACEITE MOTOR, PROBLEMA EN VARILLAS DE ACELERACION	MALO
464	MOTONIVELADORA CATERPILLER 120 H		1998	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO

596	CAMION FORD 14000 VOLCADOR	EQP 051	2004	OBRAS MENORES	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
597	CAMION FORD 14000 VOLCADOR	EQP 050	2004	M. DE SUELOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
620	CAMION FORD 14000 VOLCADOR	EXT 807	2005	ADQUINADO	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
626	CAMION FORD 14000 VOLCADOR	FAL 595	2006	CORDON CUJETA	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
627	CAMION FORD 14000 VOLCADOR	FAL 597	2006	ASFALTO	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
634	TRACTOR	AXU 60	2005	M. DE SUELOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
642	MOTONIVELADORA CARTERPELLAR 120 H		2000	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
644	CAMIONETA FORD RANGER	FDU 304	2005	PAVIMENTO	EN REPARACION		BUENO
648	CAMIONETA FORD COURIER	BNZ 825	1997	ASFALTO	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
670	CARGADORA FRONTAL	BCE 67	2005	M. DE SUELOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
679	COMPACTADOR CA 15	BCE 87	2006	M. DE SUELOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
881	CAMION VW 1722 MIXER 8M3	FRB 888	2006	PLANTA	EN FUNCIONAMIENTO	CHASSI CORROIDO, PLASTICOS DE CABINA CON DESGASTE POR LO QUE ESTAN FLOJOS O SUELTOS, PARAGOLPES DELANTERO ROTO, MOTOR AUXILIAR CON PERDIDA DE ACEITE E HIDRÁULICOS EN BOMBA	REGULAR
708	ABADO DE DISCOS DESMONTADO		1999	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
714	ACOPLADO CARRETON			M. DE SUELOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
716	AUTOMOVIL VENTO	HNU 076	2008	COORDINADOR	EN FUNCIONAMIENTO		REGULAR
727	CAMION VOLCADOR VW	HXD 661	2009	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
730	CAMION VOLCADOR VW	HVO 619	2009	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
731	MOTONIVELADORA	BUJ 12	2009	M. DE SUELOS	EN FUNCIONAMIENTO	Hay que cambiar el parabrisas	BUENO
827	CAMIONETA RANGER DC 4x2 XLT 3.0 L D	JQU 879	2011	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
832	ACOPLADO TANQUE 4.000 LITROS		2012	ADQUINADO	EN REPARACION	Se le están haciendo arreglo de luces, a la espera de los repuestos	BUENO
944	CAMION VOLCADOR IVECO TECTOR ATTACK 170E22 MLC 4185	NIZ 695	2013	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
945	CAMION VOLCADOR IVECO TECTOR ATTACK 170E22 MLC 4185	NIZ 697	2013	M. DE SUELOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
946	CAMION VOLCADOR IVECO TECTOR ATTACK 170E22 MLC 4185	NIZ 698	2013	OBRAS MENORES	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
949	CAMION VOLCADOR IVECO TECTOR ATTACK 170E22 MLC 4185	NIZ 006	2013	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
952	CAMION IVECO EUROCARGO 170E25	NON 329	2014	PLANTA	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
953	CAMION IVECO EUROCARGO 170E25	NON 328	2014	PLANTA	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
980	MINICARGADORA BOBCAT 5630	CTR 85	2014	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
994	SEMIREMOLQUE INDIUMIX, modelo MTI S8	OTI 103	2015	PLANTA	EN REPARACION	SOPLO JUNTA TAPA QUINEROS POSEE INICIOS DE CORROSION EN CHASIS, TIENE PERDIDAS DE ACEITE TANTO EN MOTOR COMO EN HIDRÁULICOS DE LA BOMBA Y MANGUERAS DE CONECCION, CHAPA PATENTES LEGIBLES, YA ESTÁ PEDIDO EL RECAMBIO CINTAS REFLECTARIAS DE PARACHOQUES TRASERO EN MUY MAL ESTADO	BUENO
995	SEMIREMOLQUE INDIUMIX, modelo MTI S8	OTI 104	2015	PLANTA	EN FUNCIONAMIENTO		REGULAR
1009	MINIBUS	DAW 445	1999	PAVIMENTO	EN REPARACION	TALLER PRIVADO - revision del tren delantero, eléctricos, amortiguadores y reparaciones en el piso	MALO

1010	MINIBUS	ETU 148	2005	OBRAS MENORES	EN REPARACION	CORRALON - se le desarmó el candan en el obrador y se lo mando a reparar a un taller privado	MALO
8113	COCINA P/ BRECA FRATINI 1			ASFALTO	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
8114	COCINA P/ BRECA FRATINI 2			ASFALTO	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
11188	TRACTOR CASE IH FARMALL 90 JX 4X4	DCB 16	2014	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
11386	COMPACTADOR CA 250	DCB 59	2016	M. DE SUELOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
11504	ARADO DE DISCOS (EX INT. 55)			CAMINOS	EN DESUSO	En desuso parado en planta de hormigón	BUENO
13722	NIVELADORA DE ARRASTRE, MODELO N10 E		2019	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
15101	FASTRAS DE 16 DISCOS DE TIPO EXCENTRICO		2022	CAMINOS	EN REPARACION	A la espera de la llegada de los repuestos para que la armen	BUENO
15116	TRAILER PARA TRASLADO DE UNIDADES		2022	DOV	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
15962	MINICARGADORA BOBCAT 5530	ENV46	2022	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
15952	CAMION IVECO C/MIXER 8 M3	AF662785	2023	PLANTA	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA  
Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte

**BAJAS EN EL INVENTARIO**

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	USO PREVIO A LA BAJA DE INVENTARIO	OBSERVACIONES
18	PICK UP DODGE D-100	VTG099	1981	MANTENIMIENTO Y COMERÍA	
252	CHASIS MERCEDES BENZ			SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSPORTE	
451	COLECTIVO MERCEDES BENZ L-1114/48			SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSPORTE -RIEGO	SOLO CHASIS. SE HABÍA DECIDIDO CONSTRUIR UN CAMIÓN REGADOR PORQUE EL PROYECTO QUEDÓ INCONCLUSO LUEGO DE DETERMINAR QUE EL CHASIS NO SE ENCONTRABA EN CONDICIONES ÓPTIMAS.
589	PICK UP FORD COURIER 2004	EPK998	2004	RIEGO	IMPORTANTE DETERIORO POR SU ANTIGÜEDAD Y USO INTENSO. SE DECIDE BAJA DEL INVENTARIO LUEGO DE EVALUAR EL ALTO COSTO DE REPARACIÓN.
21	CAMIÓN MERCEDES BENZ 1114	INT21	1968	RIEGO	
29	CAMIÓN MERCEDES BENZ 1114	INT29	1968	RIEGO	
120	CAMIÓN MERCEDES BENZ 1114	INT120	1968	RIEGO	
262	CAMIÓN MERCEDES BENZ 1114	INT262	1968	RIEGO	
292	CAMIÓN MERCEDES BENZ 1114	INT292	1968	RIEGO	IMPORTANTE DETERIORO DE LAS CABINAS Y LOS TANQUE DE PRV POR ANTIGÜEDAD Y USO INTENSO. SE DECIDE BAJA DEL INVENTARIO LUEGO DE EVALUAR EL ALTO COSTO DE REPARACIÓN.

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA  
Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte

**TRASLADO DE UNIDADES**

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	UBICACIÓN ACTUAL	OBSERVACIONES
24	CAMIÓN DODGE D-400	INT24		SECRETARÍA DE AMBIENTE Y MOVILIDAD: COMPLEJO AMBIENTAL RAFAELA	DESAFECTADA DEL SERVICIO DE RIEGO DE CALLES DE RÍPIO Y/O TIERRA EN EL AÑO 2018
204	CAMIÓN DODGE D-500	INT204		SECRETARÍA DE AMBIENTE Y MOVILIDAD: COMPLEJO AMBIENTAL RAFAELA	DESAFECTADA DEL SERVICIO DE RIEGO DE CALLES DE RÍPIO Y/O TIERRA EN EL AÑO 2018
687	OMNIBUS M. BENZ - AÑO 2007	GBZ362	2007	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	TRANSPORTE SOCIAL

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA  
Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte

**RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE RESIDUOS**

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
726	CAMIÓN VOLKSWAGEN MODELO 13.186	HXD660	2009	FUERA DE SERVICIO. EN REPARACIÓN.	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	
728	CAMIÓN VOLKSWAGEN MODELO 13.180	HW0617	2009	FUERA DE SERVICIO. EN REPARACIÓN.	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	
749	CAMIÓN VOLKSWAGEN COMPACTADOR	INN575	2010	FUERA DE SERVICIO. EN REPARACIÓN.	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	
790	CAMIÓN VOLKSWAGEN COMPACTADOR	JR859	2010	FUERA DE SERVICIO. EN REPARACIÓN.	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	
682	CAMIÓN VOLKSWAGEN AÑO 2006	FXB867	2006	FUERA DE SERVICIO. EN REPARACIÓN.	CHAPA Y PINTURA EN CURSO. POSIBLE INGRESO. ABRIL 2023.	

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
901	CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR	MMW967	2013	EN SERVICIO		BUENO.
943	CAMIÓN IVECO TECTOR ATTACK 170E22 MLC 4185	NIZ694	2013	EN SERVICIO	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	BUENO.
948	CAMIÓN IVECO TECTOR ATTACK 170E22 MLC 4185	NKZ005	2013	EN SERVICIO	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	BUENO.
950	CAMIÓN IVECO TECTOR ATTACK 170E22 MLC 4185	NKZ007	2013	EN SERVICIO	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	BUENO.

999	CAMIÓN IVECO TECTOR ATTACK 170E22 MLC 4185	0QC588	2015	EN SERVICIO	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	BUENO.
11166	CAMIÓN MERCEDES BENZ 1720 48	AA184HX	2016	EN SERVICIO		BUENO.
11353	CAMIÓN MERCEDES BENZ 1720 48	AA656VZ	2016	EN SERVICIO	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	BUENO.
13078	CAMIÓN IVECO TECTOR ATTACK 150E21 MLC 4100	AD447DK	2019	EN SERVICIO	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	MUY BUENO. TÉCNICA CONDICIONAL VIGENTE.
15405	CHASIS CON CABINA IVECO 170E28 MLC	AE963YL	2021	EN SERVICIO	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	MUY BUENO.
16753	CHASIS CON CABINA IVECO 170E28 MLC (DOMINIO AF545LV)	AF545LV	2023	EN SERVICIO	CAMIÓN 0 KM CON CAJA DE COMPACTACIÓN REPARADA A NUEVA. INGRESO RECIENTE.	MUY BUENO.

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA  
Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte

**RECOLECCIONES ESPECIALES**

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
599	CAMIÓN FORD COMPACTADOR	ETU115	2004	FUERA DE SERVICIO. EN REPARACIÓN.	TRABAJOS DE CHAPA, PINTURA, PRFV Y OTROS A CARGO DE UN TERCERO. EN PROCESO.	
650	CAMIÓN FORD CARGO 1517	FIE512	2006	EN REPARACIÓN.	MOTOR RECTIFICADO. EN PROCESO DE ARMADO. SE COLOCARÁ CAJA VOLCADORA EXISTENTE PREVIO REACONDICIONAMIENTO.	
746	PALA RETROEXCAVADORA			FUERA DE SERVICIO. EN REPARACIÓN.	INCENDIO 2020. IMPORTANTE INVERSIÓN PARA SU RECUPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. POSIBLE INGRESO. 2.º TRIMESTRE DEL AÑO 2023.	

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
649	CAMIÓN FORD F-14.000 AÑO 2006	FIE470	2006	EN SERVICIO		BUENO.
947	CAMIÓN IVECO TECTOR ATTACK 170E22 MLC 4185	NIZ699	2013	EN SERVICIO	NECESARIO CAMBIAR CAJA VOLCADORA POR UNA NUEVA.	BUENO.
11352	CAMIÓN MERCEDES BENZ 1720 48	AA656VX	2016	EN SERVICIO		BUENO.

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA  
Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte

**RIEGO**

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
789	PICK UP FORD COURIER	JH8309	2010	EN REPARACIÓN.	REPARACIÓN DE CABINA	

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
492	CAMIÓN FORD 14000/49 REGADOR	DIL422	2000	EN SERVICIO		BUENO.
539	CAMIÓN FORD 14000	EAI634	2003	EN SERVICIO	ANTERIORMENTE CAMIÓN DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA.	BUENO.
608	CAMIÓN FORD 14000 REGADOR	EUD996	2005	EN SERVICIO		BUENO.
635	CAMIÓN FORD CARGO	FDJ263	2005	EN SERVICIO	ANTERIORMENTE CAMIÓN BARREASPIRADOR.	BUENO.
729	CAMIÓN VOLKSWAGEN M 13180 REGADOR	HW0618	2009	EN SERVICIO		BUENO.

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA  
Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte  
**BARRIDO MECÁNICO**

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
428	TRACTOR MASSEY FERGUSON		1998	EN REPARACIÓN	TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS TALLERES MUNICIPALES.	
429	TRACTOR MASSEY FERGUSON		1998	EN REPARACIÓN	TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS TALLERES MUNICIPALES.	
791	CAMIÓN VOLKSWAGEN C/ BARREASPIRADOR	JIX330	2010	EN REPARACIÓN	TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS TALLERES MUNICIPALES.	

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
85	TRACTOR FIAT 55-46		1991	EN SERVICIO		BUENO.
156	TRACTOR FIAT 55-56		1992	EN SERVICIO		BUENO.
618	TRACTOR NEW HOLLAND			EN SERVICIO.		BUENO.
747	CAMIÓN VOLKSWAGEN C/BARREASPIRADOR	INN573	2010	EN SERVICIO		BUENO.
899	CAMIÓN VW C/BARREASPIRADOR DE RESIDUOS	MMW965	2012	EN SERVICIO		BUENO.
900	CAMIÓN VW C/BARREASPIRADOR DE RESIDUOS	MMW966	2013	EN SERVICIO		BUENO.
12844	CAMIÓN IVECO TRACTOR ATTACK 150E21 MLC 4734	AD397KR	2019	EN SERVICIO		BUENO.

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA  
Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte

**REPARACIONES Y LOGÍSTICA**

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
387	PICK UP FIORINO	BQW095	1997	EN REPARACIÓN		MECÁNICA GENERAL
145	PICK UP PEUGEOT 504	TLN773	1986	EN REPARACIÓN	EN ABRIL DEL 2022 SE TRASLADA DESDE OBRAS PÚBLICAS	POSIBLE BAJA EN CASO DE INGRESO DE NUEVAS UNIDADES. RENOVACIÓN DE FLOTA.
240	PICK UP FORD F-100	INT240	1984	EN REPARACIÓN	EN ABRIL DEL 2022 SE TRASLADA DESDE OBRAS PÚBLICAS	POSIBLE BAJA EN CASO DE INGRESO DE NUEVAS UNIDADES. RENOVACIÓN DE FLOTA.

MECÁNICA GENERAL  
MANTENIMIENTO Y GOMERÍA

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
238	PICK UP FORD F-100	INT238	1984	EN SERVICIO		BUENO.
206	GRÚA HIDRÁULICA	INT206		EN SERVICIO	SOLO USO INTERNO DE LOS TALLERES.	REGULAR.
11362	PICK UP MERCEDES BENZ SPRINTER 515 CDI-CH 4325	AA656VY	2016	EN SERVICIO		MUY BUENO.

HERRERÍA  
MECÁNICA GENERAL  
MECÁNICA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA  
Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte  
**SUBSECRETARÍA**

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
674	AUTOMÓVIL FIAT IDEÁ	FUT660	2006	EN SERVICIO		BUENO.

**SERVICIOS AUXILIARES**

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
516	CAMION FORD F-4000	RZ2275	1994	EN SERVICIO.		BUENO.

**ORDENAMIENTO URBANO**

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
826	MOTOCICLETA ZANELLA ZB110		2011	EN SERVICIO		BUENO.
880	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125	3441Y	2012	EN SERVICIO		BUENO.
882	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125	3461Y		EN SERVICIO		BUENO.
953	MOTOCICLETA GUERRERO G110 TRIP	487KXE	2014			BUENO.
15764	MOTOCICLETA HONDA XR 150 L	A149KPM	2021	ACTUALMENTE UTILIZADA POR LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y MOVILIDAD.	CONTROL DE CAMINOS RURALES	BUENO.

**AERÓDROMO RAFAELA**

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
888	AUTOMÓVIL DODGE 500		1971	PERMANENTEMENTE EN EL PREDIO. SOLO USO INTERNO.		REGULAR
981	JEEP MARCA IKA STANDARD	XFP822		SOLO USO INTERNO.	EN CONCORDATO	REGULAR

SECRETARIA DE AMBIENTE Y MOVILIDAD							
Nº INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	DESTINO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
162	CAMION	-	1970		Puede circular		
337	CAMIONETA	BAW 484	1996		NO puede circular	Iniciado expediente 312.535 para adquisición de dos utilitarios. Una vez adquiridas se trasladará esta unidad al taller.	
338	CAMIONETA	BAW 485	1996		Puede circular		
455	TRACTOR	-		Sólo se usa para Acarreos.	NO puede circular	Se colocará cinturón de seguridad.	
624	TRACTOR	AXU 42	2005		Puede circular		
625	TRACTOR	AXU 43	2005		Puede circular		
678	AUTOMOVIL	FWA 899	2006		NO puede circular	Se revisará sistema eléctrico.	
715	TRACTOR	BQQ 46	2008		Puede circular		
764	TRACTOR	BYT 36	2010		Puede circular		
937	GRUA	-	2013		Puede circular		
11167	TRACTOR	DCB 15	2016		Puede circular		
11321	TRACTOR	DCB 31	2016		Puede circular		
11322	TRACTOR	DCB 32	2016		Puede circular		
11369	CAMIONETA	AA 717 IW	2017		Puede circular		
12843	CAMION	AD397KQ	2019		Puede circular		
15309	CAMIONETA	AB099FZ	2017		Puede circular		
14	TRACTOR	-	1986		NO puede circular	Acaba de llegar una unidad nueva que lo reemplazará. Se dará de baja.	
16	TRACTOR	-	1986	Sólo uso Interno.	NO puede circular		
24	CAMION	-	1962	Sólo uso Interno.	NO puede circular		
49	TRACTOR	-	1986	Sólo uso Interno.	NO puede circular		
239	CAMIONETA	C 121 8983	1984		NO puede circular	A reemplazar. Compra mediante Ordenanza Compra Directa.	
361	TRACTOR	-		Sólo uso Interno.	NO puede circular		
363	PALA	-		Sólo uso Interno.	NO puede circular		
951	TRACTOR	-		Sólo uso Interno.	NO puede circular		
1011	MINIBUS	ETU 146	2015		NO puede circular		
1012	MINIBUS	EZC 915	2015		NO puede circular	Fue derivado a taller para restauración integral y suplantado con una Unidad de transporte público.	
13903	TOPADOR	EDE 14	2019		Puede circular	Fue derivado a taller para restauración integral y suplantado con una Unidad de transporte público.	
	ZANELLA	-		Sólo uso Interno.	NO puede circular		
859	CAMIONETA	GBI 921	2007		Puede circular		
	ACOPLADO	-			NO puede circular	Se anexará sistema de luces.	

FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela